

# 海南师范大学

## 实验室安全检查整改通知

[2023] 26号



被查单位: 物理与电子工程学院 (龙昆南校区)

检查时间: 2023年11月20日

检查组组长: 林惠文

检查组组员: 朱朝华、崔圣亮、李重阳

整改完成期限: 2023年12月20日

## 物理与电子工程学院：

根据《实验室安全管理工作规程（试行）》等文件精神，为确保实验室各项工作安全有序开展，我校实验室安全督导对贵学院的实验室进行了安全检查。

检查发现实验室存在部分安全隐患，详情请见《2023 年海南师范大学实验室安全现场检查报告》（附件 1），请通知相应人员按要求进行整改。请贵院以点带面加强实验室日常管理，强化安全责任意识，及时落实相关实验室整改任务。接到整改通知的实验室完成整改后拍照提交学院，学院汇总形成整改报告（签字、盖章、附整改完成照片）统一提交到实验室建设与管理中心。整改期间，相关单位应当采取适当措施，确保实验室安全运行。

未按时完成整改或整改不到位的实验室，将关停实验室，实验室负责人提交整改方案，经学院及实验室建设与管理中心审核后由实验室进行整改。因实验室关停影响到师生正常教学、科研，由实验室负责人承担相应责任。情节严重的实验室将按照《关于印发〈海南师范大学实验室安全责任追究实施细则（试行）〉的通知》（海师办〔2023〕40 号）对实验室负责人及所在单位进行责任追究。

联系人：吴老师 18976210803 地址：桂林洋校区综合实验楼 303 室

邮箱：[hslab@hainnu.edu.cn](mailto:hslab@hainnu.edu.cn)

附件 1:2023 年海南师范大学实验室安全现场检查报告

附件 2:2023 海南师范大学实验室安全现场检查整改报告



附件 1:

## 2023 年海南师范大学实验室安全 现场检查报告

学院名称: 物理与电子工程学院 (龙昆南校区)

检查时间: 2023 年 11 月 20 日

检查组组长: 林惠文

检查组组员: 朱朝华、崔圣亮、李重阳

不符合项问题清单:

序号	条款号	问题事实描述	备注
1	1.2.2	学院已与院系实验室安全责任人签订责任书,但未装订编制成册形成年度文件存档。	
2	1.3.1	学院所有实验室均没有明确实验室层面各级责任人及其职责。	
3	1.3.2	实验室负责人与相关实验人员签订实验室安全责任书。但未装订编制成册形成年度文件存档。	
4	2.1.1	没有学院正式发文的实验室安全管理制度。	
5	2.2.1	学院没有正式发文的实验室安全管理办法或细则。	
6	2.3.1	学院、实验室没有相应的应急预案,没有定期开展应急知识学习、应急处置培训和应急演练的记录。	
7	3.1.2	学院没有开展院系、实验室相应的安全教育培训活动。	

8	3.1.4	学院所没有开展组织实验室安全知识考试。	
9	5.1.2	学院一楼楼梯口为危险源的场所，其旁边堆放有大量的易燃物品存在安全隐患。	物电学院一楼楼梯口
10	6.1.3	物理楼多个楼梯口杂物堆积，313 门口、414 门口、501 门口楼道杂物堆积。	物理楼多个楼梯口、313 门口、414 门口、501 门口楼道。
11	6.1.4	学院 404 实验室实验操作台贴砖已经脱离，实验操作台已经不能使用。	物电学院 404
12	6.1.5	学院未有应急备用钥匙集中存放、统一管理。	
13	6.2.2	物电学院：102、203、212、313、312、404、415、509、501 等, 实验室物品摆放不规范。	102、203、212、313、312、404、415、509、501 等实验室。
14	6.3	场所其他安全： 5 楼转栋之间楼梯地板砖塌陷，2-4 楼 5 楼转栋之间楼梯地板砖也可能存在隐患	
15	8.3.2	各个实验室没有统一规范的实验室、仪器、实验品等记录材料，并按实际使用情况实时登记记录备案待查。	
16	13.2.3	415 室压力容器使用管理不规范。	415

## 具体问题描述及对应照片：

### 一、1.2.2 的问题

(1) 存在的问题描述：学院已与院系实验室安全责任人签订责任书，但未装订编制成册形成年度文件存档。

(2) 存在的问题照片：无

### 二、1.3.1 的问题

(1) 存在的问题描述：学院所有实验室均没有明确实验室层面各级责任人及其职责。

(2) 存在的问题照片：无

### 三、1.3.2 的问题

(1) 存在的问题描述：实验室负责人与相关实验人员签订实验室安全责任书。但未装订编制成册形成年度文件存档。

(2) 存在的问题照片：无

### 四、2.1.1 的问题

(1) 存在的问题描述：没有学院正式发文的实验室安全管理制度。

(2) 存在的问题照片：无

### 五、2.2.1 的问题

(1) 存在的问题描述：学院没有正式发文的实验室安全管理办法或细则。

(2) 存在的问题照片：无

### 六、2.3.1 的问题

(1) 存在的问题描述：学院、实验室没有相应的应急预案，没有定期开展应急知识学习、应急处置培训和应急演练的记录。

(2) 存在的问题照片：无

### 七、3.1.2 的问题

(1) 存在的问题描述：学院没有开展院系、实验室相应的安全教育培

训活动。

(2) 存在的问题照片：无

#### 八、3.1.4 的问题

(1) 存在的问题描述：学院所没有开展组织实验室安全知识考试。

(2) 存在的问题照片：无

#### 九、5.1.2 的问题

(1) 存在的问题描述：学院一楼楼梯口为危险源的场所，其旁边堆放有大量的易燃物品存在安全隐患。

(2) 存在的问题照片：



物电学院一楼楼梯口

#### 十、6.1.3 的问题

(1) 存在的问题描述：物理楼多个楼梯口杂物堆积，313 门口、414 门口、501 门口楼道杂物堆积。

(2) 存在问题照片：



三楼楼道上

物 301 门口外楼层转角

十一、6.1.4 的问题

(1) 存在的问题描述：学院 404 实验室实验操作台贴砖已经脱离，实验操作台已经不能使用。

(2) 存在问题照片



物 404

十二、6.1.5 的问题

(1) 存在的问题描述：学院未有应急备用钥匙集中存放、统一管理。

(2) 存在问题照片：无

十三、6.2.2 的问题

(1) 存在的问题描述：物电学院：102、203、212、313、312、404、415、509、501 等,实验室物品摆放不规范。

(2) 存在问题照片：



物 102



物 203



物 212



物 313



物 312



物 404





物 415



物 509



物 501

#### 十四、6.3 的问题

(1) 存在的问题描述：5 楼转栋之间楼梯地板砖塌陷，2-4 楼 5 楼转栋之间楼梯地板砖也可能存在隐患。

(2) 存在问题照片：




5 楼转栋之间楼梯地板砖塌陷


### 十五、8.3.2 的问题

(1) 存在的问题描述：各个实验室没有使用统一规范的实验室、仪器、实验品等记录材料，并按实际使用情况实时登记记录备案待查。

(2) 存在问题照片：



物 203 实验室使用登记表样本



物电学院实验室仪器使用登记表样本

### 十六、13.2.3 的问题

(1) 存在的问题描述物电学院：415 室压力容器使用管理不规范。

(2) 存在问题照片：



物 415