

# 海南师范大学

## 实验室安全检查整改通知

[2023] 22号



被查单位： 生命科学学院（南校区）

检查时间： 2023年10月20日和25日

检查组组长： 林惠文

检查组组员： 朱朝华 傅丽容

整改完成期限： 2023年11月15日

## 生命科学学院:

根据《实验室安全管理工作规程（试行）》等文件精神，为确保实验室各项工作安全有序开展，我校实验室安全督导对贵学院的实验室进行了安全检查。

检查发现实验室存在部分安全隐患，详情请见《2023年海南师范大学实验室安全现场检查报告》（附件1），请通知相应人员按要求进行整改。请贵院以点带面加强实验室日常管理，强化安全责任意识，及时落实相关实验室整改任务。接到整改通知的实验室完成整改后拍照提交学院，学院汇总形成整改报告（签字、盖章、附整改完成照片）统一提交到实验室建设与管理中心。整改期间，相关单位应当采取适当措施，确保实验室安全运行。

未按时完成整改或整改不到位的实验室，将关停实验室，实验室负责人提交整改方案，经学院及实验室建设与管理中心审核后由实验室进行整改。因实验室关停影响到师生正常教学、科研，由实验室负责人承担相应责任。情节严重的实验室将按照《关于印发〈海南师范大学实验室安全责任追究实施细则（试行）〉的通知》（海师办〔2023〕40号）对实验室负责人及所在单位进行责任追究。

联系人：吴老师 18976210803 地址：桂林洋校区综合实验楼 303 室

邮箱：[hslab@hainnu.edu.cn](mailto:hslab@hainnu.edu.cn)

附件 1：2023 年海南师范大学实验室安全现场检查报告

附件 2：2023 海南师范大学实验室安全现场检查整改报告



附件 1:

## 2023 年海南师范大学实验室安全 现场检查报告

学院名称: 生命科学学院 (南校区)

检查时间: 2023 年 10 月 20、25 日

检查组组长: 林惠文

检查组组员: 朱朝华 傅丽容

不符合项问题清单:

序号	条款号	问题事实描述	备注
1	6.1.1	107 室门口多级台阶直下具有安全风险点,而门口门上没有警示标识,台阶上没有黄或红色线条警示标识。	生科楼 107 室
2	6.1.2	生科楼 511 园林专业机房,原本有的后侧门封闭,过道也封闭作为它用,不符合 75 平方米实验室要有 2 个出入口的要求,建议恢复原来 2 个出入口,拆除过道的封闭门,打开过道。	生科楼 511
3	6.1.3	生科楼 101 门口外左右两侧过道货物架堵塞影响过道。	生科楼 101 门口外过道
4	6.2.2	生科楼 409, 408, 407, 406, 404, 402, 506, 505, 518, 519, 521, 520, 522, 523, 317, 318, 313, 209, 211, 212, 214, 115, 117, 102, 104, 106, 107, 112, 113 等 29 间实验室物品摆放不规范;	生科楼 409, 408, 407, 406, 404, 402, 506, 505, 518, 519, 521, 520, 522, 523, 317, 318, 313, 209, 211, 212, 214, 115, 117, 102, 104, 106, 107,

			112, 113 等 29 间实验室;
5	7.1.1	生科楼 511, 409, 407, 402, 518, 521, 520, 523, 317, 313, 211, 214, 107, 111 等 14 个实验室室内的灭火器 2023 年 10 月份均没有检查。	生科楼 511, 409, 407, 402, 518, 521, 520, 523, 317, 313, 211, 214, 107, 111 等 14 个实验室
6	8.1.1	生科楼 511 电源插座应有效固定, 不能直接放地板或桌面上, 且不要负荷。	生科楼 511
7	8.1.2	生科楼 523 室电器 (培养箱) 漏水。	生科楼 523
8	8.3.2	生科楼 102 室, 有仪器使用登记本, 但已经近 4 年没登记了; 409, 408, 407, 405, 404, 402, 506, 505, 508, 510, 518, 521, 520, 317, 313, 209, 211, 213, 214, 217, 103, 等 21 间实验室均没找到仪器使用登记本或实验室使用记录本。	生科楼 102 室, 409, 408, 407, 405, 404, 402, 506, 505, 508, 510, 518, 521, 520, 317, 313, 209, 211, 213, 214, 217, 103, 等 22 间实验室

### 具体问题描述及对应照片:

#### 一、6.1.1 的问题

(1) 存在的问题描述: 107 室门口多级台阶直下具有安全风险点, 而门口门上没有警示标识, 台阶上没有黄或红色线条警示标识。

(2) 存在的问题描述:



107

## 二、6.1.2 的问题

### (1) 存在的问题描述:

生科楼 511 园林专业机房，原本有的后侧门封闭，过道也封闭作为它用，不符合 75 平方米实验室要有 2 个出入口的要求，建议恢复原来 2 个出入口，拆除过道的封闭门，打开过道。

### (2) 存在问题照片:



生科楼 511

## 三、6.1.3 的问题

### (1) 存在的问题描述:

生科楼 101 门口外左右两侧过道货物架堵塞影响过道；生科楼 212 公共仪器室桌面过道间摆放椅子乱、多、杂，严重堵塞过道，影响安全。

### (2) 存在问题照:



生科楼 101 门口



生科楼 212

#### 四、6.2.2 的问题

##### (1) 存在的问题描述:

生科楼 511, 409, 408, 407, 406, 404, 402, 506, 505, 518, 519, 521, 520, 522, 523, 317, 318, 313, 209, 211, 212, 214, 115, 117, 102, 104, 106, 107, 112, 113 等,30 间实验室物品摆放不规范;

##### (2) 存在问题照片:



生科楼 519



生科楼 520



生科楼 112




生科楼 113

#### 五、7.1.1 的问题

(1) 存在的问题描述：生科楼 511, 409, 407, 402, 518, 521, 520, 523, 317, 313, 211, 214, 107, 111 等 13 个实验室室内的灭火器 2023 年 10 月份均没有检查。

(2) 存在问题照片：



生科楼 511

#### 六、8.1.1 的问题

(1) 存在的问题描述：生科楼 511 电源插座应有效固定应有效固定，不要直接放地板或桌面上，且不要负荷。

(2) 存在问题照片：



生科楼 511

#### 七、8.1.2 的问题

(1) 存在的问题描述： 生科楼 523 室电器（培养箱）漏水，

(2) 存在问题照片：




生科楼 523

#### 八、8.3.2 的问题

(1) 存在的问题描述： 生科楼 102 室，有仪器使用登记本，但已经近 4 年没登记了；409，408，407，405，404，402，506，505，508，510，518，521，520，317，313，209，211，213，214，217，103，等 21 间实

实验室均没找到仪器使用登记本或实验室使用记录本。

(2) 存在问题照片：



生科楼 102 室