

海南师范大学

实验室安全检查整改通知

[2023] 23 号



被查单位： 外国语学院（桂林洋校区）

检查时间： 2023 年 11 月 14 日

检查组组长： 林惠文

检查组组员： 朱朝华

整改完成期限： 2023 年 12 月 20 日

外国语学院:

根据《实验室安全管理工作规程（试行）》等文件精神，为确保实验室各项工作安全有序开展，我校实验室安全督导对贵学院的实验室进行了安全检查。

检查发现实验室存在部分安全隐患，详情请见《2023 年海南师范大学实验室安全现场检查报告》（附件 1），请通知相应人员按要求进行整改。请贵院以点带面加强实验室日常管理，强化安全责任意识，及时落实相关实验室整改任务。接到整改通知的实验室完成整改后拍照提交学院，学院汇总形成整改报告（签字、盖章、附整改完成照片）统一提交到实验室建设与管理中心。整改期间，相关单位应当采取适当措施，确保实验室安全运行。

未按时完成整改或整改不到位的实验室，将关停实验室，实验室负责人提交整改方案，经学院及实验室建设与管理中心审核后由实验室进行整改。因实验室关停影响到师生正常教学、科研，由实验室负责人承担相应责任。情节严重的实验室将按照《关于印发〈海南师范大学实验室安全责任追究实施细则（试行）〉的通知》（海师办〔2023〕40 号）对实验室负责人及所在单位进行责任追究。

联系人：吴老师 18976210803 地址：桂林洋校区综合实验楼 303 室

邮箱：hslab@hainnu.edu.cn

附件 1:2023 年海南师范大学实验室安全现场检查报告

附件 2:2023 海南师范大学实验室安全现场检查整改报告



附件 1:

2023 年海南师范大学实验室安全 现场检查报告

学院名称: 外国语学院（桂林洋校区）

检查时间: 2023 年 11 月 14 日

检查组组长: 林惠文

检查组组员: 朱朝华

不符合项问题清单:

序号	条款号	问题事实描述	备 注
1	1.2.2	学院未与实验室负责人签订安全责任书。	外语学院所有实验室
2	1.3.1	所有实验室均没有明确实验室层面各级责任人及其职责。	外语学院所有实验室
3	1.3.2	所有实验室均没有实验室负责人与相关实验室使用人员签订实验室安全责任书。	外语学院所有实验室
4	1.6.3	外语学院所有实验室各级主管实验室安全的负责人、管理人员及技术人员到岗一年内均没有接受实验室安全培训，没有培训记录（证书、电子文档、书面记录）等证明培训及合格情况。	外语学院所有实验室 管理人员
5	2.1.1	外语学院所有实验室均没有院系正式发文的实验室安全管理制度。	外语学院所有实验室
6	2.2.1	外语学院所有实验室均没有正式发文的实验室安全管理方法或细则，但各实验室均贴有相关的实验室安全管理方法或细则。	外语学院所有实验室
7	2.3.1	外语学院所有实验室均没有学院和实验室相应的应急预案。	外语学院所有实验室

8	3.1.2	外语学院所有实验室均没有开展学院、实验室相应的安全教育培训活动。没有看到学院、实验室的安全教育培训活动通知及记录。	外语学院所有实验室
9	3.1.4	外语学院所有实验室均没有开展组织实验室安全知识考试。没有看到有学院、实验室有相应的组织实验室安全知识考试通知及记录。	外语学院所有实验室
10	4.2.1	外语学院所有实验室管理人员均没有经过安全培训和考核，获得实验室安全准入资格。	外语学院所有实验室
11	6.1.1	1、每个房间门口挂有（统一的）门牌号，外语学院：304（305），306（308）等绝大多数实验室均有两套门牌号，让人分不清准确的门牌号； 2、三楼、四楼楼层部分配电房门上没有张贴安全信息牌。	1、外语学院 304(305)，306（308）等绝大多数实验室 2、三楼、四楼楼层部分配电房
12	6.1.2	实验室消防通道通畅，公共场所不堆放仪器和物品。	301 门口外楼层转角，三楼楼道
13	6.1.4	外语学院：310（308）实验室不用的灯管（已经坏了）应该拆除或封闭。	外语学院：310（308）
14	6.2.2	外语学院：301，303, 401, 407（405）等实验室物品摆放不规范。	外语学院：301，303, 401, 407（405）等，实验室
15	6.3	场所其他安全：外语学院各楼层走廊护栏严重生锈脱落。	外语学院各楼层走廊护栏
16	7.1.1	外语学院：303（302），505 等大部分实验室室内的灭火器均没有检查标签，且没有固定放置位置的标识。	外语学院：303（302），505 等大部分实验室
17	7.1.2	外语学院：504（503），406（408）等所有实验室均没有紧急逃生疏散路线。	外语学院：504（503），406（408）等所有实验室
18	8.3.2	外语学院：401, 505 室等有实验室使用登记本，但没登记记录，或登记太简单不符合要求。	外语学院：401, 505
19	12.1.3	外语学院：504（503）电脑设备下课后均没关机。	外语学院：504（503）

具体问题描述及对应照片：

一、1.2.2 的问题

(1) 存在的问题描述：学院未与实验室负责人签订安全责任书。

(2) 存在的问题照片：无

二、1.3.1 的问题

(1) 存在的问题描述：所有实验室均没有明确实验室层面各级责任人及其职责。

(2) 存在的问题照片：无

三、1.3.2 的问题

(1) 存在的问题描述：所有实验室均没有实验室负责人与相关实验使用人员签订实验室安全责任书。

(2) 存在的问题照片：无

四、1.6.3 的问题

(1) 存在的问题描述：外语学院所有实验室各级主管实验室安全的负责人、管理人员及技术人员到岗一年内均没有接受实验室安全培训，没有培训记录（证书、电子文档、书面记录）等证明培训及合格情况。

(2) 存在的问题照片：无

五、2.1.1 的问题

(1) 存在的问题描述：外语学院所有实验室均没有院系正式发文的实验室安全管理制度。

(2) 存在的问题照片：无

六、2.2.1 的问题

(1) 存在的问题描述：外语学院所有实验室均没有正式发文的实验室安全管理办法或细则，但各实验室均贴有相关的实验室安全管理办法或细则。

(2) 存在的问题照片：无

七、2.3.1 的问题

(1) 存在的问题描述：外语学院所有实验室均没有学院和实验室相应的应急预案。

(2) 存在的问题照片：无

八、3.1.2 的问题

(1) 存在的问题描述：外语学院所有实验室均没有开展学院、实验室相应的安全教育培训活动。没有看到学院、实验室的安全教育培训活动通知及记录。

(2) 存在的问题照片：无

九、3.1.4 的问题

(1) 存在的问题描述：外语学院所有实验室均没有开展组织实验室安全知识考试。没有看到有学院、实验室有相应的组织实验室安全知识考试通知及记录。

(2) 存在的问题照片：无

十、4.2.1 的问题

(1) 存在的问题描述：外语学院所有实验室管理人员均没有经过安全培训和考核，获得实验室安全准入资格。

(2) 存在的问题照片：无

十一、6.1.1 的问题

(1) 存在的问题描述：

1、每个房间门口挂有（统一的）门牌号，外语学院：304（305），306（308）等绝大多数实验室均有两套门牌号，让人分不清准确的门牌号；

2、三楼、四楼楼层部分配电房门上没有张贴安全信息牌。

(2) 存在的问题照片：



外 304 (305)

外 306 (308)



外语学院三楼、四楼楼层部分配电房门。

十二、6.1.2 的问题

(1) 存在的问题描述：实验室消防通道通畅，公共场所不堆放仪器和物品。

(2) 存在问题照片：




三楼楼道上

外 301 门口外楼层转角

十三、6.1.4 的问题

(1) 存在的问题描述：外语学院：310（308）实验室不用的灯管（已经坏了）应该拆除或封闭。

(2) 存在问题照片：



外 310（308）

十四、6.2.2 的问题

(1) 存在的问题描述：外语学院：301，303，401，407（405）等实验室物品摆放不规范。

(2) 存在问题照片：



外 303

外 407 (405)

十五、6.3 的问题的问题

(1) 存在的问题描述：场所其他安全：外语学院各楼层走廊护栏严重生锈脱落。

(2) 存在问题照片：



各楼层走廊护栏

十六、7.1.1

(1) 存在的问题描述：外语学院：303 (302) ,505 等大部分实验室室内的灭火器均没有检查标签，且没有固定放置位置的标识。

(2) 存在问题照片：无

十七、7.1.2 的问题

(1) 存在的问题描述：

外语学院：外 504（503），406（408）等所有实验室均没有紧急逃生疏散路线。

(2) 存在问题照片：



外 504（503）




外 406（408）


十八、8.3.2 的问题

(1) 存在的问题描述：外 401,505 室等有实验室使用登记本，但没登记记录，或登记太简单不符合要求。

(2) 存在问题照片：



外 401



外 505

十九、12.1.3 的问题

(1) 存在的问题描述：外 504（503）电脑设备下课后均没关机。

(2) 存在问题照片：



外 504 (503)