

海南师范大学

实验室安全检查整改通知

[2023] 15 号



被查单位： 化学与化工学院（桂林洋校区）

检查时间： 2023年9月11日

检查组组长： 林惠文

检查组组员： 朱朝华、李小宝、陈秀琼

整改完成期限： 2023年10月13日

化学与化工学院：

根据《关于做好2023年秋季学期开学实验室安全工作的通知》精神，为确保新学期实验室各项工作安全有序开展，我校实验室安全督导对贵学院的实验室进行了安全检查。

检查发现实验室存在部分安全隐患，详情请见《2023年海南师范大学实验室安全现场检查报告》（附件1），请通知相应人员按要求进行整改。请贵院以点带面加强实验室日常管理，强化安全责任意识，及时落实相关实验室整改任务。接到整改通知的实验室完成整改后拍照提交学院，学院汇总形成整改报告（签字、盖章、附整改完成照片）统一提交到实验室建设与管理中心。整改期间，相关单位应当采取适当措施，确保实验室安全运行。

未按时完成整改或整改不到位的实验室，将关停实验室，实验室负责人提交整改方案，经学院及实验室建设与管理中心审核后由实验室进行整改。因实验室关停影响到师生正常教学、科研，由实验室负责人承担相应责任。情节严重的实验室将按照《关于印发〈海南师范大学实验室安全责任追究实施细则（试行）〉的通知》（海师办〔2023〕40号）对实验室负责人及所在单位进行责任追究。

联系人：吴老师 18976210803 地址：桂林洋校区综合实验楼303室

邮箱：hslab@hainnu.edu.cn

附件1：2023年海南师范大学实验室安全现场检查报告

附件2：2023海南师范大学实验室安全现场检查整改报告



2023 年海南师范大学实验室安全 现场检查报告

学院名称： 化学与化工学院（桂林洋校区）

检查时间： 2023 年 9 月 11 日

检查组组长： 林惠文

检查组组员： 朱朝华、 李小宝、 陈秀琼

不符合项问题清单：

序号	条款号	问题事实描述	备注
1	6.2.1	中 304 工作区和学习区没分开；中 504 实验室布局不合理，堆积了些未安装的实验设备。	中 304，中 504
2	6.2.2	物品堆放摆放不规范，设备、废液等混放一起。	中 304，中 504
3	9.3.2	中 304 冰箱上没有试剂清单；中 509 化学品试剂存放不规范，冰箱中的试剂混放没分类。	中 304、中 509
4	9.3.5	配制好的分析试剂没有标上日期，名称	中 304
5	9.5.2	易制毒试剂双人双锁管理没执行	南 109
6	9.7.3	废弃物试剂存量过大	废弃物暂存库

具体问题描述及对应照片：

一、6.2.1 的问题

(1) 存在的问题描述：中 304 工作区和学习区没分开；中 504 实验室布局不合理，堆积了些未安装的实验设备。

(2) 存在问题照片：



中 304



中 504

二、6.2.2 的问题

(1) 存在的问题描述：物品堆放摆放不规范，设备、废液等混放一起。

(2) 存在问题照片：



中 304



中 504

三、9.3.2 的问题

(1) 存在的问题描述：中 304 冰箱上没有试剂清单；中 509 化学品试剂存放不规范，冰箱中的试剂混放没分类。

(2) 存在问题照片：



中 304




中 509

四、9.3.5 的问题

(1) 存在的问题描述：配制好的分析试剂没有标上日期，名称。

(2) 存在问题照片：



中 304

五、9.5.2 的问题

(1) 存在的问题描述：易制毒试剂双人双锁管理没执行。

(2) 存在问题照片：



南 109

六、9.7.3 的问题

(1) 存在的问题描述：废弃物试剂存量过大。

(2) 存在问题照片：



废弃物暂存库